АДАПТЕР АПС66

Паспорт

НАЗНАЧЕНИЕ

Адаптер АПС66 служит для подключения принтеров, модемов и IBM-совместимых компьютеров к счетчикам СПТ960, счетчикам СПГ моделей 705 и 706, сумматорам СПЕ541 и контроллерам СПК430 (далее – приборы). Адаптер рассчитан на использование совместно с адаптерами АПС4 и АПС2.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Адаптер позволяет подключать к прибору внешнее оборудование в различных вариантах. Применение адаптера дает возможность, постоянно работая с принтером, одновременно поддерживать связь с персональным компьютером, в том числе, и по телефонным каналам - через модем.

Подключение внешних цепей адаптера показано

на рисунках. Конкретные указания по подключению модема приведены в документе "СПСеть". Руководство пользователя".

Сигналы интерфейса RS232C прибора, предназначенные для связи с модемом или компьютером, адаптер транслирует без изменений.

Связь с компьютером может быть организована и с помощью интерфейса ИРПС - стандартной 20-ти миллиамперной "токовой петли". При этом в его системный блок должен быть установлен адаптер АПС2. Адаптер АПС66 формирует необходимые уровни "петли", преобразуя сигналы интерфейса RS232C.

ВНИМАНИЕ! Когда модем или компьютер не используются, необходимо соединить контакты 1 и 3 на ответной части разъема адаптера.

Сигналы "кольцевого" интерфейса прибора адаптер преобразует в сигналы "токовой петли", рассчитанной для работы с удаленным адаптером АПС4, к которому подключен принтер.

Для работы с принтером в приборе не следует делать никаких установок - он автоматически определяет

наличие адаптера АПС66 и выбирает нужный режим обмена. Для того, чтобы прибор "узнал" адаптер необходимо в меню выбрать раздел ПРИБОР, пункт ИТФ, и затем нажать клавишу ПУСК.

При таких параметрах линии обеспечивается устойчивая связь прибора с принтером, удаленным на расстояние до 3 км, с компьютером по "токовой петле" - до 4 км, с модемом или компьютером по RS232C - до нескольких сот метров, в зависимости от выбранной скорости обмена.

На корпусе адаптера расположены розетка для его подключения к прибору и вилка для соединения с внешним оборудованием. Он устанавливается на задней стенке прибора , в разъеме X6.




Рис.1. Подключение модема и принтера




Рис.2. Подключение компьютера по RS232C и принтера




Рис.3. Подключение компьютера по ИРПС и принтера УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

Рабочие условия эксплуатации:

температура окружающего воздуха от минус 10 до 50°C;

относительная влажность до 98% при температуре 25° С и более низкой без конденсации влаги.

Адаптеры в упаковке предприятияизготовителя могут храниться в закрытом помещении при температуре от минус 50 до 50° С и относительной влажности до 100% при температуре 25° С и более низкой.

Условия хранения адаптеров без упаковки соответствуют условиям эксплуатации.

комплектность

Наименование	Обозначение	Кол.
Адаптер АПС66	РАЖГ.426477.023	1
Паспорт	РАЖГ.426477.023 ПС	1

ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие адаптера требованиям комплекта документации РАЖГ.426477.023 при соблюдении правил эксплуатации и хранения.

Предприятие-изготовитель выполняет гарантийный ремонт адаптеров, вышедших из строя в течение одного года с даты изготовления, при условии целостности пломб и наличии паспорта на адаптер.

Потребитель осуществляет транспортирование адаптера за свой счет либо оплачивает расходы на командирование специалистов предприятия-изготовителя.

Воспроизведение (изготовление, копирование) адаптера любыми способами, как в целом, так и по составляющим, может осуществляться только по лицензии АОЗТ НПФ ЛОГИКА, являющегося исключительным правообладателем данного продукта как объекта интеллектуальной собственности.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395) 279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69